

Documentación de Pulverización

- Documentación de Pulverización
 - GAC - Indicaciones de los LEDs
 - LED POWER (Verde)
 - LED STATUS (Rojo)

GAC - Indicaciones de los LEDs



LED POWER (Verde)

- Indica si el módulo GAC está **encendido**.

Es necesario que la señal de habilitación +15 esté activada.

Para apagar el módulo GAC, debe desactivarse la señal de habilitación +15 (pasar de 12V a 0V). El módulo iniciará una secuencia de apagado que dura 7 seg. aproximadamente, y luego se apagará.

LED STATUS (Rojo)

- **Parpadeo lento** (1/2 seg. ON, 1/2 seg. OFF): estado normal.
- **1 destello** corto por seg.: errores de Bus CAN.
- **Encendido permanente, con 1 apagado** corto por seg.: ningún controlador configurado.*
- **Parpadeo rápido** (5 destellos por seg.): tensión de batería por debajo de 9V.
- **Encendido por 3 seg., luego 1 destello**: error de memoria interna.
- **Encendido por 3 seg., luego 2 destellos**: temperatura interna por encima de 110 °C.

(*) Para versiones de SW anteriores a 3.0.0b07, si no hay ningún controlador configurado se indica manteniendo el LED STATUS encendido permanentemente.